補修事例の紹介画像

ウッドリペア・むらおか

フローリングの劣化による剥がれ、変色、カビ等の補修事例

フローリングの劣化、変色、カビ

フローリングの窓際掃き出し部分 劣化表面剥がれ

フローリングの窓際掃き出し部分
劣化表面剥がれ

フローリングの劣化変

フローリングの劣化変色

無垢床板の劣化変色

縁側床板の劣化変色