


アルミサッシの補修事例

窓枠サッシ枠の傷補修



玄関引き戸 サッシ枠の傷補修



窓枠サッシ枠の傷補修

窓枠サッシ枠の傷補修

補修前

窓枠、本体サッシ枠
凹み補修




補修後

窓枠、本体サッシ枠
凹み補修



補修前

窓枠サッシ部分傷



補修後

窓枠サッシ部分傷




補修前

玄関サッシ引き戸傷



補修後

玄関サッシ引き戸傷



玄関引き戸の
サッシ枠の傷補

窓枠サッシ枠レール部分の変形、傷の傷補修

補修前

窓枠サッシ レール部分
変形、ガリ傷

補修後

窓枠サッシ レール部分
変形、ガリ傷



窓枠サッシ枠についたネジ穴痕の傷補修

補修前

サッシ窓枠ネジ穴痕①

補修後

サッシ窓枠ネジ穴痕①



補修前

水切り表面突出傷

補修後

水切り表面突出傷



外壁下部の水切りの変形、傷の傷補修