

フローリングの補修事例イロイロ

フローリングの線傷(ひっかき傷)




フローリングの表面剥がれ



フローリングについてしまった釘やビスの

補修前
フローリングビス穴
数箇所

補修後
フローリングビス穴
数箇所



補修前
フローリング
貫通穴複数

補修後
フローリング
貫通穴多数



フローリングの劣化による表面剥が

補修前
フローリング
劣化剥がれ
室内全体

補修後
フローリング
劣化剥がれ
室内全体



方向変色するフローリングの傷補修



木目が浮き出る感じの透明感が有るような床材です。
方向によって柄や色味が変化する床材で補修屋泣かせの床材と言われております。
通常に補修すると方向によって色味が変わるので補修個所が目立って色が合わない場合があります。
通例では補修不可ですがウッドリペア・むらおか ではこのような床材も補修可能です。

