

石材タイルの補修事例


玄関床タイルひび割れ

加古川市 リフォーム時



トイレ タイル床ビス穴痕補修

加古川市 リフォーム工事時



大理石、人工大理石の補修事例

大理石框欠け補修

加古川市 在宅マンションリフォーム時



人工大理石洗面台えぐれ傷


神戸市須磨区 マンションリフォーム時



外壁サイディング等の補修事例

外壁サイディング陥没穴

明石市 賃貸住宅原状回復リペア



外壁サイディングひび割れ

播磨町 賃貸住宅原状回復リペア



外壁サイディング傷、穴痕

神戸市須磨区
リフォーム時

外壁サイディング欠け

加古川市 新築完成後検査時

